


# Varistor FAV11SH für alle PAUSCH Temperaturfühler

**Zweck:** Durch Überspannung (z.B. indirekte Blitzschläge) können Temperaturfühler leicht beschädigt werden. Den besten Schutz bietet ein geschirmtes Fühlerkabel (z.B. unser **FKS**). Ein zusätzlicher Schutz stellt dieser 18V Varistor dar.

**Anwendung:** Der Varistor wird direkt beim Temperaturfühler montiert. Schließen Sie ihn parallel zum Fühler bei der Verbindungsstelle zwischen Fühlerlitze und Kabel an. Verwenden Sie die dünnen Schrumpfschläuche um die Kontakte gegeneinander zu isolieren. Schieben Sie dann über die gesamte Verbindung den dicken Schrumpfschlauch. Erwärmen Sie den Schrumpfschlauch z.B. mit einem Feuerzeug.

**PAUSCH** [www.pausch.at](http://www.pausch.at), Fax: +43/(0)2234/73866-8

# Varistor FAV11SH für alle PAUSCH Temperaturfühler



**PAUSCH** [www.pausch.at](http://www.pausch.at), Fax: +43/(0)2234/73866-8